Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics de la ville de Delémont

INTERVENTION SUR DES ARBRES COMMUNAUX

Abattage 2026

Suite à la visite de divers arbres douteux, le Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP), planifie l'abattage des arbres suivants :

A) **<u>Arbres monumentaux</u>** (arbres âgés, de grande taille, avec grand impact sur l'environnement paysager)

1) Emplacement : Parc des Marronniers
Arbre concerné : Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus*)
Problème constaté : Arbre totalement sec
Atteinte/dégât potentiel : Chute de l'arbre
Proposition UETP : Abattage
Compensation : Remplacement par un chêne chevelu *(Quercus cerris)*

Commune de Delémont

Situation

2) Emplacement : Cour du Collège (côté Sorne)
Arbre concerné : Erable plane (A*cer platanoides*)
Problème constaté : Arbre sec
Atteinte/dégât potentiel : Chute de branches
Proposition UETP : Abattage d'urgence réalisé
Compensation : Pas nécessaire (régénération naturelle)

Commune de Delémont

Situation

état au 22.12.2025

3) Emplacement : Rue de la Vauche

Arbre concerné : 2 Tilleuls (*Tilia cordata*)

Problème constaté : Mauvais état sanitaire

Atteinte/dégât potentiel : Chute de branches sur route et trottoir et sécurité des équipes d'entretien

Proposition UETP : 2 à abattre tout de suite.

Compensation : Remplacement à long terme par des tilleuls, érables et aulnes en fosse continue

Commune de Delémont

Situation

état au 22.12.2025



4) Emplacement : Rue des Moulins
Arbres concernés : Erable sycomores (*Acer pseudoplatanus*)
Problème constaté : Mauvais état sanitaire
Atteinte/dégât potentiel : Chutes de branches sur route et trottoir.
Proposition UETP : Abattage urgent de l'arbre à l'ouest.
Compensation : À plus long terme, remplacement par 3 tilleuls à grandes feuilles, dans une nouvelle fosse continue.

Commune de Delémont

Situation

état au 22.12.2025

5) Emplacement : Sur-le-Grioux
Arbre concerné : 2 platanes (P*latanus sp.*)
Problème constaté : Mauvais états sanitaires
Atteinte/dégât potentiel : Chute de branches sur route et trottoir et sécurité des équipes d'entretien
Proposition UETP : 3 platanes à abattre
Compensation : Remplacement par des tilleuls et érables

Commune de Delémont

Situation

état au 22.12.2025

6) Emplacement : Piscine
Arbres concernés : 1 chêne *(Quercus sp.)*
Problème constaté : Mauvais état sanitaire
Atteinte/dégât potentiel : Risque de chute de branches sur utilisateurs de la piscine
Proposition UETP : Abattage
Compensation : Pas de remplacement car manque de place

Commune de Delémont

Situation état au 22.12.2025



7) Emplacement : Route du Vorbourg
Arbres concernés : 3 érables sycomores *(Acer pseudoplatanus)*
Problème constaté : Mauvais état sanitaire (champignons lignivores sur le tronc)
Atteinte/dégât potentiel : Cassures soudaines
Proposition UETP : Abattages
Compensation : Remplacement par des érables champêtres

Commune de Delémont

Situation

état au 14.01.2026



8) Emplacement : Entre-les-Etang

Arbres concernés : 1 frêne (*Fraxinus excelsior*) et 10 pins sylvestres *(Pinus sylvestris)*

Problème constaté : Frêne atteint de chalarose et pins secs

Atteinte/dégât potentiel : Chute de branches et des arbres

Proposition UETP : Abattage et laisser certains arbres en quilles

Compensation : Remplacement par un frêne à fleurs ou un orme, des chênes, pins, fruitiers, noyers et tilleuls

B) <u>Remplacement de plusieurs jeunes arbres</u> (vandalisme, mauvaise reprise, etc.)

9) Emplacement : Rond-point route de Bâle
Arbre concerné : 1 Sorbier des oiseleurs (*Sorbus aucuparia)*
Problème constaté : Arbre totalement sec
Atteinte/dégât potentiel : -
Proposition UETP : Abattage
Compensation : Remplacement par un érable champêtre

Commune de Delémont

Situation

état au 22.12.2025



10) Emplacement : Piscine
Arbres concernés : Erable negundo (*Acer negundo)*
Problème constaté : Mauvaise reprise, aucune vigueur
Atteinte/dégât potentiel : -
Proposition UETP : Abattage
Compensation : Remplacement par un érable sycomore ou un tilleul argenté

Commune de Delémont

Situation état au 22.12.2025

11) Emplacement : Piscine
Arbres concernés : 1 copalme d'Amérique *(Liquidambar styraciflua)*
Problème constaté : Cet arbre n'a pas supporté la transplantation
Atteinte/dégât potentiel : Risque de chutes de branches sur utilisateur de la piscine
Proposition UETP : Abattage
Compensation : Remplacement par un tulipier de Virginie *(Liriodendron tulipifera)*

Commune de Delémont

Situation état au 22.12.2025

12) Emplacement : Parc des Biches
Arbres concernés : 1 pommier *(Malus sylvestris)*
Problème constaté : Arbre sec
Atteinte/dégât potentiel : Chute
Proposition UETP : Abattage
Compensation : Remplacement par un érable champêtre

Commune de Delémont

Situation

état au 05.01.2026



Delémont, le 12 février 2026

U:\UETP\03_batiment_environnement\03_environnement\arbres_haies\arbres_communaux\Campagne_abattages_des_arbres_communaux_2025-2026.docx